

Ajoneuvon tiedot		Tarkastuskohteet		19.05.2026	
------------------	--	------------------	--	------------	--

Asema	A-Katsastus Järvenpää-Mikontie	Osoite	Mikontie 10, 04430 Järvenpää
Tarkastaja	Tommi Laavola	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Opel MOVANO Umpikorinen (BB) 4ov 2299cm3		
Valmistenumero	W0VMRY602JB148028	Käyttöönottopäivä	03.07.2018
Matkamittarin lukema	163831km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Kaikki moottoritilassa olevat kohteet tarkastamatta. Konepeltiä ei saa avattua

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)	Vasen	Oikea	
Etuakseli	3,2	4,8	33	30 %	Kesärengas	Etuakseli	5,9	5,5
Taka-akseli	2,9	2,5	14	30 %		Taka-akseli	4,6	4,7
Seisontajarru	2,0	2,8	29	70 %				

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	①	<input type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnot	①	<input type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 10.07.2026			1.6	Rekisterikilpi	①	<input type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	①	<input type="checkbox"/>	1.7	Huolto	②	<input type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	①	<input type="checkbox"/>		Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Huoltokirja puuttuu, Huoltohistoria ei tiedossa		
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori			2.4	Latausjärjestelmä	③	<input type="checkbox"/>
	Moottori, Ei mitään, Ei voitu tarkastaa. Konepeltiä ei saa auki				Latausjännite, < Ei mitään>, Tarkastamatta. Konepeltiä ei saa avattua		
2.2	Käynti	①	<input type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite		
2.3	Käynnistyvyys	①	<input type="checkbox"/>		V		
				2.6	Jäähdytysjärjestelmä		
					Jäähdytysjärjestelmä, < Ei mitään>, Tarkastamatta		
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	④	<input type="checkbox"/>
					OBD - järjestelmä / -tiedot, Järjestelmämuistissa on vikakoodeja		

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	①	<input type="checkbox"/>	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	①	<input type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	②	<input type="checkbox"/>	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste		
	1. akselin jarru, Jarruvoimien ero liian suuri, Edessä				+ °C		
4.3	Seisontajarru	①	<input type="checkbox"/>	4.7	Jarrupalojen kunto	①	<input type="checkbox"/>
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	③	<input type="checkbox"/>	4.8	Jarruneste		
	Seisontajarru, Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta, Takana				Jarruneste, Ei mitään		
				4.9	Jarrulevy	①	<input type="checkbox"/>

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta	①	<input type="checkbox"/>	5.3	Veto- ja nivelakselit	②	<input type="checkbox"/>
5.2	Vaihteiston toiminta	①	<input type="checkbox"/>	5.4	Vetopyörästön kunto	①	<input type="checkbox"/>

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	①	<input type="checkbox"/>	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	①	<input type="checkbox"/>
6.2	Taka-akselisto	①	<input type="checkbox"/>	6.4	Renkaat ja vanteet	①	<input type="checkbox"/>

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	①	<input type="checkbox"/>	7.2	Ohjausvaihte	①	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8. Alusta ja kori					
8.1 Kori	②	<input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	①	<input type="checkbox"/>
Puskuri, Pintanaarmuja, Maalipinta rikki , Edessä			8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	①	<input type="checkbox"/>
8.2 Runko			8.7 Alustan suojaus	①	<input type="checkbox"/>
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	①	<input type="checkbox"/>	8.8 Alustan suojamuovi	②	<input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto	①	<input type="checkbox"/>	Murtunut		
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			9.8 Rekisterikilven valo	②	<input type="checkbox"/>
9.1 Ajovalo	①	<input type="checkbox"/>	Rekisterikilven valo, Ei hyväksyttyä tyyppiä, Valaisintyyppi säännösten vastainen, Takana		
9.2 Lähivalo	①	<input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	①	<input type="checkbox"/>
9.3 Kaukovalo	①	<input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut	①	<input type="checkbox"/>
9.4 Etuvalo	①	<input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot		
9.5 Suuntavalo	①	<input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet		
9.6 Takavalo	①	<input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaite	①	<input type="checkbox"/>
9.7 Jarruvalo	①	<input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet		
			Konetilan sähkökytkennät, Ei mitään		
10. Koeajo ja näkyvyys			10.6 Korin sisustus	①	<input type="checkbox"/>
10.1 Koeajo	①	<input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	②	<input type="checkbox"/>
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	②	<input type="checkbox"/>	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	①	<input type="checkbox"/>
Tuulilasi, Halkeama näkökentässä, Oikealla			10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	①	<input type="checkbox"/>
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	<input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit	①	<input type="checkbox"/>
10.4 Peilit	①	<input type="checkbox"/>			
10.5 Muut ikkunat	①	<input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio	②	<input type="checkbox"/>
11. Muut laitteet ja varusteet			Varoituskolmio, Puuttuu		
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	①	<input type="checkbox"/>	11.4 Radio ja audiolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11.2 Kytentälaitteet	①	<input type="checkbox"/>			

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.



(1) Ajoneuvon valmistenumero: W0VMRY602JB148028	(4) Matkamittarin lukema: 163831 km	Ajoneuvon merkki ja malli: Opel MOVANO Umpikorinen (BB) 4ov 2299cm3
(2) Ajoneuvon rekisteritunnus ja rekisteröintivaltion kansallisuustunnus: LPJ-318	(5) Ajoneuvoluokka: N1	Suoritteet: Autotohtori-kuntotarkastus
(3) Katsastuspaikka ja -päivä: Järvenpää 19.05.2026	Käyttöönottopäivä: 03.07.2018	

Iskunvaimennintesti	Jarrujen mittaus				
		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
	Etuakseli	3,2	4,8	33 %	30 %
	Taka-akseli	2,9	2,5	14 %	30 %
	Seisontajarru	2,0	2,8	29 %	70 %
	Kokonaisjarruvoima	4.8 kN / 5.5 kN			
	Käytetty mittalaite:	JDY3			
Pakokaasujen päästömittaus	Muut tarkastukset, sekä huomautukset				
	Renkaiden urasyvyys:				
	Rengassarja		Vasen	Oikea	Ero
	Kesärenkas	Etuakseli	5,9 mm	5,5 mm	7 %
		Taka-akseli	4,6 mm	4,7 mm	2 %
	Käytetty mittalaite:	Urasyvyys			
	Muuta huomioitavaa: Kaikki moottorilassa olevat kohteet tarkastamatta. Konepeltiä ei saa avattua				
	Valot: VSL2				
	OBD-järjestelmän tarkastus:				
	U059E				

(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu (vikataso: päätarkastuskohde, tarkastuskohde, komponentti, vika, paikka)

Hylätty: Jarrujärjestelmät, Käyttöjarrun dynamometritesti, **(1.2) Etujarru, Jarruvoimien ero liian suuri, Edessä**

Hylätty: Jarrujärjestelmät, Seisontajarrun dynamometritesti, **(1.4)(1.1.6) Seisontajarru, Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta**


Hylätty: Ympäristöhaitat, Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), **(8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot, Järjestelmämuistissa on vikakoodeja**

Korjauskehoitus: Jarrujärjestelmät, Seisontajarrun dynamometritesti, **(1.4)(1.1.6) Seisontajarru, Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta**


(7) Katsastuksen tulos
(8) Seuraavan katsastuksen määräpäivä tai katsastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä
Tarkastus
(9) Katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste

A-Katsastus Järvenpää-Mikontie

Katsastaja:


Tommi Laavola

(10) Muut tiedot

(A)
(B)

(C)
(D)

A-Katsastus Järvenpää-Mikontie
Y-tunnus: 1959705-4
Mikontie 10
04430 Järvenpää

Puh: 0753232222
Fax:

jarvenpaa@a-katsastus.fi